

パートリスト

E-18

ハードトランス HDT-5A


△注意

- 注1) 製品の販売中止後7年または製造中止後10年を経過した時点で、部品の在庫補充が停止となり、在庫分のみの供給となりますことをご了承願います。
- 注2) 「一点あたり定価」は作成日（修正年月日）時点の価格であり、異なる場合もありますがご了承願います。

| 符号 | 修正年月日 | 修 正 内 容 |
|----|------------|---|
| △① | 2006.08.23 | リングトランス移動防止対策:番号3 数量追加、番号39 長さ変更番号57 追加 |
| △② | 2010.06.24 | 9 枝コードに変更および誤記修正、定価改定の実施 |
| △③ | 2012.06.20 | ① 4 頁番号58 警告シール追加 ② 定価改定の実施 |
| △④ | 2013.04.23 | 3 頁番号12 変更、番号13 数量変更、4 頁番号59.60 追加 |
| △⑤ | 2013.05.15 | 2 頁番号59.60 位置修正 |
| △⑥ | 2015.12.11 | 2 頁イラスト修正、4 頁番号59 部品変更、番号61 部品追加、注記追加 |
| △⑦ | 2016.07.29 | 定価改定の実施 |
| △⑧ | 2017.10.24 | 3 頁番号35.36 の定価改定 |

作成日 2006年 08月 23日

株式会社コンセック



EG001614-4

| 番号 | コード | 部品名・規格 | 個数 | 備考 |
|----|-----------|--------------------------------|----|------------------|
| 1 | 003150604 | 絶縁被覆付圧着端子 TMEV5.5-6 黄 | 3 | |
| 2 | 003150605 | コード 3芯 □5.5 3.5m | 1 | |
| 3 | 003430800 | フランジ付六角ナット M8 | 3 | 新)No.0160001 以降 |
| | 003430800 | フランジ付六角ナット M8 | 1 | 旧) |
| 4 | 003330800 | 平座金(並丸) 8 | 2 | |
| 5 | _____ | リングトランス 200V 5kVA | 1 | |
| 6 | 003161006 | 十字ナベ小ねじ M3×25 三価黒 | 2 | |
| 7 | 003161007 | 鉄製ローレット付化粧ビス M4×10 黄銅 | 1 | |
| 8 | 003150607 | コードブッシング C-30-BW-16-12 | 1 | |
| 9 | 002102022 | 背面パネル T5A | 1 | |
| 10 | 002102023 | カバー T5A | 1 | |
| 11 | 003161008 | トラスタッピンねじB1 M4×8 三価黒 | 18 | |
| 12 | 003161202 | 取手 AP-829-1(黒) ^(注1) | 1 | 新)No.13021526 以降 |
| | 003161013 | 取手 AP-85-1 | 1 | 旧) |
| 13 | 003280400 | 六角ナット M4 | 4 | 新)No.13021526 以降 |
| | 003280400 | 六角ナット M4 | 6 | 旧) |
| 14 | 003150608 | スペーサ 3×15 三価白 | 2 | |
| 15 | 003150609 | 波形スイッチ ALN05 | 1 | 250V 25A |
| 16 | 003150610 | 250ファストン端子 630855-FA 黄透明 | 6 | |
| 17 | 003150611 | KIV線(黄) □3.5×260 | 2 | |
| 18 | 003150612 | KIV線(黒) □3.5×150 | 2 | |
| 19 | 003150613 | KIV線(黄) □3.5×250 | 1 | |
| 20 | 003150626 | Wコンセント 2PE-B 黒 | 1 | 125V 15A |
| 21 | 003150614 | KIV線(緑) □5.5×160 | 1 | |
| 22 | 003150624 | IV線(緑) □2×200 | 1 | |
| 23 | 003150627 | コードクリップ BN-9N | 1 | |
| 24 | 003150615 | KIV線(赤) □3.5×370 | 2 | |
| 25 | 003150628 | 中間接端子 P-14 | 1 | |
| 26 | 003150629 | 絶縁キャップ VCL-14 | 1 | |
| 27 | 003150630 | 絶縁被覆付閉端接続子 CE-8 | 1 | |
| 28 | 003150631 | 電源・アースチェックランプ(赤・緑) | 1 | 125V |
| 29 | 003150632 | アースチェックスイッチ DS-432 | 1 | 125V 1A |
| 30 | 003161014 | ゴム足 C-30-RK-3225 黒 | 4 | |
| 31 | 003161009 | 十字バインド小ねじ M4×25 三価白 | 4 | |
| 32 | 003150616 | KIV線(黒) □0.5×170 | 1 | |
| 33 | 003150633 | 電圧計 S-150 | 1 | 0~150V |
| 34 | 003150634 | 引掛け型埋込コンセント 3310-L5 黒 | 1 | 125V 30A |
| 35 | 003150617 | KIV線(白) □5.5×310 | 1 | |
| 36 | 003150618 | KIV線(黒) □5.5×370 | 1 | |
| 37 | 003150635 | 絶縁被覆付圧着端子 TMEV5.5-5 黄 | 5 | |

| 番号 | コード | 部品名・規格 | 個数 | 備考 |
|----|-----------|------------------------|----|-------------------|
| 38 | 003340800 | ばね座金 2号 8 | 1 | |
| 39 | 003200910 | 六角ボルト M8×100 | 1 | 新)No.0160001 以降 |
| | 003200890 | 六角ボルト M8×90 | 1 | 旧) |
| 40 | —— | 六角ナット M5 黄銅 ニッケル | 4 | 43に付属 |
| 41 | —— | ばね座金 2号 5 黄銅 ニッケル | 4 | 43に付属 |
| 42 | —— | 平座金(並丸) 5 黄銅 ニッケル | 6 | 43に付属 |
| 43 | 003150637 | サーフィットプロテクター CP-51B/50 | 1 | 220V 50A |
| 44 | 003150619 | KIV線(黒) □3.5×200 | 1 | |
| 45 | 003150620 | KIV線(黒) □3.5×170 | 1 | |
| 46 | 003150621 | KIV線(黒) □3.5×110 | 1 | |
| 47 | 003150622 | KIV線(黒) □0.5×80 | 1 | |
| 48 | 002102024 | 正面パネル T5A | 1 | |
| 49 | 003161010 | 十字ナベタッピンねじB1 M4×8 三価黒 | 5 | |
| 50 | 003150446 | アース端子 三価白 | 1 | |
| 51 | 003161011 | 十字ナベタッピンねじB1 M4×10 三価黒 | 1 | |
| 52 | 003161012 | 十字バインド小ねじ M3×6 三価黒 | 2 | |
| 53 | 003150084 | 圧着端子 R2-4 | 1 | |
| 54 | 003150625 | IIV線(緑) □2×110 | 1 | |
| 55 | 003150636 | 埋込コンセント ME2860T09 | 1 | 125V 15A |
| 56 | 003150623 | KIV線(白) □3.5×400 | 1 | |
| 57 | 002102169 | リングトランス移動防止板 T5A | 1 | No.0160001 以降 |
| 58 | —— | 警告シール | 1 | No.0312001 以降 |
| 59 | 003280600 | 六角ナット M6 三価白 | 2 | 新)No. 15072026 以降 |
| | 003430600 | フランジ付六角ナット M6 三価白 | 2 | 旧) |
| 60 | 003380615 | 六角穴付ボルト M6×15(全) 三価白 | 2 | 新)No.13021526 以降 |
| 61 | 003330600 | 平座金(並丸) M6 三価白 | 2 | No. 15072026 以降 |

(注1) 貢3番号12「取手 AP-829-1(黒)」をNo.12121525以前の製品に取付ける場合は添付
 「hardttrans取手交換のご注意」をご覧ください。貢3番号10「カバー T5」に穴あけ加工が必要となります。


ハードトランス取手交換のご注意

下記製造番号以前のハードトランスの取手を [AP-85-1] から [AP-829-1 (黒)] に取換える場合は、穴あけ加工が必要になります。下記手順に従って作業を行ってください。


| 型式名 | 製造番号 |
|--------|----------|
| HDT-3B | 12122200 |
| HDT-5A | 12121525 |

◎手順


カバーを取りはずしてください。




旧取手を取りはずしてください。



下図の位置に $\phi 6.5 \sim 6.6$ mm の鉄工用ドリルを使用して、穴あけを行ってください。




〈HDT-3B〉



〈HDT-5A〉

旧取手の固定用穴を塞いでください。



新取手を取付けてください。カバーを取付けて終了です。

